

Fontos információ a fogyasztó számára: Napellenzőponyva sajátosságok

A napellenzőponyvák kiváló minőségűek. A műszaki fejlettség jelenlegi színvonala és a környezetvédelmi követelmények mégis határt szabnak tökéletességének. Bizonyos - laikusok által kifogásolt jelenségek - a kiforrott termelési és feldolgozási technika ellenére is előfordulhatnak a ponyvában.

EZEK A JELENSÉGEK A NAPELLENZŐ ÉRTÉKÉT ÉS HASZNÁLHATÓSÁGÁT NEM CSÖKKENTIK.

Bármiféle reklamációt elkerülendő felhívjuk a tisztelt Vásárló figyelmét a következő sajátosságokra:

1. Ránc gyűrődés

a napellenzőponyva konfekcionálása ill. hajtogatása során keletkezhet. Elsősorban világos színeknél fordulhat elő pigmenteltőlódás, ami ellenfényben sötétebbnek /mintha szennyeződés lenne/ hat. A napellenző értékét és használhatóságát nem csökkenti.

2. Krétahatás

a világos csíkok a kikészített anyag feldolgozása során keletkeznek és a legnagyobb gondosság mellett sem mindig kerülhetők el.

Reklamációra nem szolgáltat okot.

3. Vízhatlanság

Az akril napellenzőponyvák víztaszítók, impregnáltak és min. 14° dőlésszög esetén permetező, rövid ideig tartó esőnek ellenálló. Nagy vagy hosszantartó esőzés esetén a napellenzőt be kell tekerni, nehogy kár keletkezzen benne. Nedvesen betekert napellenzőt a legrövidebb időn belül ismét ki kell engedni, hogy megszáradhasson.


4. Hullámosság

Szegély varrásnál, átlapolásnál alakulhat ki, ahol az anyag több rétegű és ahol eltérő tekerésseléserő hat a ponyvára. Az ezáltal keletkező anyagfeszültség hullámosságot /pl. ostya- ill. halszálkaminta/ válthat ki.

Alapvetően ezek a jelenségek különböző mértékben majdnem minden napellenzőponyván előfordulnak, de semmiféleképpen nem csökkentik a textília minőségét.

Német Textilipari Szövetség kiadvány

Biespiele/Példák:




Knickfalten

Ráncgyűrődés az anyag szélességén



Welligkeiten im Nahtbereich

Hullámosság a varrásnál



Welligkeiten im Bahnbereich

Hullámosság az anyag közepén